


Artikel	1 007 24 00			
Name	Schweißer Schutzbrille			
Beschreibung	Material: Sichtscheibe aus Propionat, Fassung und Gelenke aus Polyamid Kratz- und splitterfeste DIN 5-Scheiben Verstellbare Bügellänge und -neigung Optimale Anpassung Seitliche Belüftungsschlitze			
Verpackung	Einzelverpackung im Polybeutel			
Größe	Einheitsgröße			
Eigenschaften	EN 166 und EN 169 Optische Klasse 1			
Einsatzbereiche		Feinmechanik		Laborarbeiten
		Fräs- und Dreharbeiten	X	in schmutziger Umgebung
		Schleifarbeiten	X	in trockener Umgebung
		Montagearbeiten		in feuchter Umgebung
		Heimwerken		
	X	Schweißen		
		Grobe Putzarbeiten		
Norm	EN 166; persönlicher Augenschutz- allgemeine Anforderungen EN 169; Filter für das Schweißen und verwandte Techniken  Opt. Kl. 1			
Pflegehinweis		Reinigung mit einem Brillenputztuch		
Lagerung	Die Schutzbrillen sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.			
Entsorgung	Defekte und/oder nicht mehr benötigte Schutzbrillen können über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie dabei die örtlichen Vorschriften bezüglich der Kontamination.			
Einschränkungen	Die Schutzbrillen schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen, elektrostatischen und thermischen Gefahren. Durch Abnutzung werden die Schutzeigenschaften der Schutzbrillen verringert und sie müssen ersetzt werden.			

SaveDate 2016-07-15 Rev.B

Kontakt Contact	Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH EDE Platz 1 42389 Wuppertal T +49 (202) 6096-1283
---------------------------	---